





SPIRIT® E/EP 320

89943 US 07/31/09
LP
US ENGLISH






UNPACKING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DESEMPAQUETAR • INSTRUCTIONS POUR LE DEBALLAGE




ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Hardware: Herrajes: Matériel:




1 4-b




2 2-b




3 2- 2-




4




6 6-




7 4-b g




8a




8b 4-b g




9 2-b g




10a x2




10b




11 2-a 1-r




12a



12b 4-c





Hardware:
Herrajes:
Matériel:



1 Inch Black Zinc Hex Bolt
(1/4 x 20 x 1 In.) - 2

Perno hexagonal de
cinc negro de 1 pulgada
(1/4 x 20 x 1 In.) - 2

Boulons hexagonaux zinc
noir 1 pouce (25 mm)
(1/4 x 20 x 1 po) - 2



**1/2 Inch Black Zinc Hex Bolt
(1/4 x 20 x 1/2 In.) - 18**

Perno hexagonal de cinc
negro de 1/2 pulgada
(1/4 x 20 x 1/2 In.) - 18

Boulons hexagonaux zinc
noir 1/2 pouce (12,7 mm)
(1/4 x 20 x 1/2 po) - 18



Black Zinc Washer/Bolt
(1/4 x 14) - 8

Arandela/perno (1/4 x 14)
de cinc negro - 8

Rondelle/vis zinc noir
(1/4 x 14) - 8



Machine Screw
(8-32 x 5/16) - 10

Tornillo de máquina
(8-32 x 5/16) - 10

Vis de mécanique
(8-32 x 5/16) - 10



**Stainless Screw
& Washer - 2**
Arandela/tornillo
inoxidables - 2
Vis/rondelle en acier
inoxydable - 2



Keps Nut - 1
Tuerca de
enclavamiento -1
Écrou keps - 1



Nylon Washer - 12
Arandela de nilón - 12
Bordelle en nylon - 12




h

Clevis Pin -2

Pasador de horquilla - 2

Anneau brisé -2



Cotter Pin - 2
Clavija hendida -2
Goupille fendue - 2



J
J-Clip - 7
Grapa J -7
Écrou à ressort en J - 7

